



Data 20/05/2026      Protocollo N° 0283060      Class: H.440.25.1      Fasc.      Allegati N° 0

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria presso il Duomo dei Santi Prodocimo e Donato sito in Via Guglielmo Marconi nr. 5 e manutenzione della Cinta Muraria omonima - criticità per la presenza di avifauna nidificante.

Comune di Cittadella (PD)  
3° Settore – Servizi Territoriali e Manutenzioni  
[cittadella.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:cittadella.pd@cert.ip-veneto.net)

e p.c.      LIPU OdV  
Coordinamento Veneto  
[lipusedenazionale@legalmail.it](mailto:lipusedenazionale@legalmail.it)

Regione Carabinieri Forestale Veneto  
Nucleo di Grantorto  
[fpd43666@pec.carabinieri.it](mailto:fpd43666@pec.carabinieri.it)

Polizia Provinciale di Padova  
[poliziaprovinciale@pec.provincia.padova.it](mailto:poliziaprovinciale@pec.provincia.padova.it)

In relazione ai lavori in oggetto, LIPU ha provveduto a informare la scrivente Direzione Turismo e Marketing territoriale, U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi, e altri Enti, circa possibili criticità a carico dell'avifauna nidificante.

Al riguardo, la ditta CO.SV.E.M. ha trasmesso, in data 05/05/2026, una nota illustrativa, corredata di documentazione fotografica, delle modalità di attuazione dei lavori di manutenzione del Duomo, e degli accorgimenti operativi e gestionali sin qui adottati a tutela dell'avifauna.

Inoltre, dalla vs. comunicazione 2026\_04\_20, acquisita al protocollo regionale n. 271676 del 14/05/2026, si apprende che l'attuale configurazione del cantiere vede due soli punti di intervento sulla cinta muraria, e ben distanziati.

La criticità evidenziata da LIPU, tuttavia, risulta meritevole di particolare attenzione anche per la significativa presenza, nello stesso centro storico, di numerosi corsi d'acqua che costituiscono un elemento di connettività ecologica e di sicura attrazione proprio per l'avifauna.

*Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport*  
**Direzione Turismo e Marketing territoriale**  
Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 – 30121 Venezia Tel. 0412792644  
**PEC:** [turismo@pec.regione.veneto.it](mailto:turismo@pec.regione.veneto.it) - e-mail: [turismo@regione.veneto.it](mailto:turismo@regione.veneto.it)

**fatturazione elettronica – Codice Univoco Ufficio NXE4TJ**



Inoltre, fra le specie citate da LIPU, e segnalate come presenti presso il Duomo, figura il chiroterro *Rhinolophus hipposideros* (*Ferro di Cavallo Minore*) che rientra fra le specie di interesse conservazionistico reperibili nell'Atlante distributivo delle specie di cui alla DGRV 2200/2014.

Si raccomanda pertanto di adoperarsi perché sia garantita, sino al termine dei lavori e alla conseguente dismissione dei cantieri, la minimizzazione del disturbo e l'assenza di qualsivoglia effetto negativo a carico delle specie segnalate come presenti presso le strutture oggetto di manutenzione.

Distinti saluti.

Il Direttore  
*dott. Stefano Sisto*

*U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi  
Direttore: Dott. Mauro De Osti  
E.Q. Stefania Busatta  
Referente pratica: dott. Marco Amodio  
tel. 041/2792644 - 2654  
e-mail: turismo@regione.veneto.it*

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da STEFANO SISTO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

**Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport**  
**Direzione Turismo e Marketing territoriale**  
Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 – 30121 Venezia Tel. 0412792644  
**PEC:** turismo@pec.regione.veneto.it - e-mail: turismo@regione.veneto.it

**fatturazione elettronica – Codice Univoco Ufficio NXE4TJ**